





1**2****3****4**

<p>D Durchfluß einstellbar zwischen 5 und 36 l/min (bei 3 bar) durch Drehen der Drosselschraube (A), siehe Abb. [1] und [2]. Bei einem Fließdruck <0,5 bar kann die Drosselschraube (A) zwecks Durchflußerhöhung entfernt werden, siehe Abb. [3]. Wartung Bei Verschmutzung Prallplatte mehrmals ziehen, siehe Abb. [4].</p>	<p>GB Flow rate adjustable from 5 to 36 litres/min (at 3 bar = 45 p.s.i.) by means of regulating screw (A), see figs. [1] and [2]. If the pressure is 0,5 bar or less, the regulating screw (A) can be removed in order to increase the flow volume, see fig. [3]. Maintenance When blocked, clear by pulling on baffle plate several times, see fig. [4].</p>	<p>F Débit réglable entre 5 et 36 l/min (sous 3 bars), par la rotation de la vis de réglage (A), voir les fig. [1] et [2]. Lors d'une pression d'écoulement <0,5 bars, on peut enlever la vis de dég-lage (A), en vue d'une augmentation du débit, voir fig. [3]. Entretien Lors d'un encrassement de la chicane, tirer plusieurs fois, voir fig. [4].</p>
<p>E Circulación ajustable entre 5 y 36 l/min (con 3 bar) girando el tornillo variador del paso (A), ver las figs. [1] y [2]. Con una presión hidráulica de <0,5 bar se podrá quitar el tornillo variador (A) para aumentar el caudal de paso, ver fig. [3]. Mantenimiento Al ensuciarse, tirar varias veces de la placa de rebotamiento, ver fig. [4]</p>	<p>I Portata regolabile da 5 a 36 l/min (a 3 ate) a mezzo della vite di strozzatura (A), vedere fig. [1] e [2]. Con una pressione idraulica uguale o inferiore a 0,5 ate, la vite di strozzatura (A) può essere tolta per aumentare la portata, vedere fig. [3]. Manutenzione Per eliminare le impurità, tirare più volte la piastra di schermo, vedere fig. [4].</p>	<p>NL Doorstroming instelbaar tussen 5 en 36 l/min (bij 3 bar) door draaien van de smoor-schroef (A), zie afb. [1] en [2]. Bij een vloeistofdruk <0,5 bar kan de smoor-schroef (A) voor het vergroten van de doorstroming verwijderd worden, zie afb. [3]. Onderhoud Bij vervuiling herhaaldelijk de stootplaat trekken, zie afb. [4].</p>
<p>S Genomströmning mellan 5 och 36 l/min (vid 3 bar) genom vriddning av strypskruven (A), se fig. [1] och [2]. Vid hydrauliskt tryck <0,5 bar, kan strypskruven (A) avlägsnas för att höja genomströmningen, se fig. [3]. Tills och skötsel Vid nedsmutsning skall stötplattan dragas uppredade gånger, se fig. [4]</p>	<p>DK Gennemstrømning kan indstilles til mellem 5 og 36 l/min (ved 3 bar) ved at dreje drosselskruen (A), se ill. [1] og [2]. Ved et vandtryk <0,5 bar kan drosselskruen (A) fjernes, se ill. [3], således at gennemstrømningen bliver kraftigere. Pasning Ved tilsmudsning trækkes der flere gange i trykpladen, se ill. [4].</p>	<p>N Gjennemløpet ved å dreie stupeskruen (A) innstilles gjennemløpet mellom 5 og 36 l/min (ved 3 bar), se bilde [1] og [2]. Ved et strømningstrykk på <0,5 bar kan man forhøye gjennemløpet ved å fjerne stupeskruen (A), se bilde [3]. Pass og stel Ved en forurensning trekker flere ganger i elastikplaten, se bilde [4].</p>
<p>FIN Läpivirtaus säädetävissä 5 - 36 l/min välillä (3 bar paineella) kiertämällä kuristusruuvia (A), ks. kuva [1] ja [2]. Virtauspaineen ollessa <0,5 bar voidaan kuristusruuvi (A) poistaa läpivirtauspaineen korottamiseksi, ks. kuva [3]. Huolto Jos likaantunut, vedä kimmolevystä useamman kerran, ks. kuva [4].</p>	<p>PL Przepływ może być regulowany między 5 a 36 l/min. (3 bar) poprzez przykręcanie śruby dławiącej (A), zobacz rys. [1] i [2]. W przypadku, jeśli przepływ <0,5 bar śruba dławiąca (A) może zostać usunięta, w celu jego zwiększenia, zobacz rys. [3]. Konserwacja W razie zanieczyszczenia należy kilkakrotnie pociągnąć przegródek odcinającą, zobacz rys. [4].</p>	<p>UAE معدل التدفق قابل للضبط من 5 إلى 36 ل/دقيقة (عند 3 بار) من خلال لف برجي الضبط (A). انظر شكل [1] و [2]. إذا كان ضغط الانسياب أقل من 0.5 بار، يمكن إزالة برجي الضبط (A) لزيادة معدل التدفق. انظر شكل [3]. الصيانة عند الإسقاط قم بسحب اللوحة العارضة عدة مرات، انظر شكل [4].</p>
<p>GR Τροφοδοσία - ρυθμιζόμενη μεταξύ 5 και 36 l/min (στα 3 bar) περιστρέφοντας τη βίδα περιορισμού (A), βλέπε εικ. [1] και [2]. Σε μια πίεση στο ρύπο <0,5 bar, η βίδα περιορισμού (A) μπορεί να φαιρεθεί λόγω αύξησης τροφοδοσίας, βλέπε εικ. [3]. Συντήρηση Σε περίπτωση ακαθαριών, τραβήξτε πολλές φορές την πλάκα πρόσκρουσης, βλέπε εικ. [4].</p>	<p>CZ Průtok je nastaviteľný mezi 5 a 36 l/min (pri prouďovém tlaku 3 bar) otáčením redukčného šroubu (A), viz. zobra. [1] a [2]. Pri prouďovém tlaku <0,5 bar môže byť za účelom zvýšenia prútu odstránený redukční šroub (A), viz. zobra. [3]. Údržba Pri znečistení vícekrát zatáhnout ochr. štit, viz. zobra. [4].</p>	<p>H Átfolyás 5 és 36 l/perc között állítható be (3 bar nyomásnál) a fojtócsavar elforgatásával (A) lásd [1] és [2]-es ábra. Ha az áramlási nyomás értéke <0,5 bar lehetőséges a fojtócsavar (A) az átfolyó mennyisége növelése érdekében történő eltávolítása, lásd [3]-as ábra. Karbantartás Elszennyeződés esetén húzzuk meg többször a terelőlapot, lásd [4]-es ábra.</p>
<p>P Caudal regulável entre 5 e 36 l/min (a 3 bar) rodando o bujão de estrangulamento (A), ver fig. [1] e [2]. Com uma pressão de fluxo <0,5 bar é possível remover o bujão de estrangulamento (A) a fim de aumentar o caudal, ver fig. [3]. Conservação No caso de sujidade, puxar repetidamente a chicana, ver fig. [4].</p>	<p>TR Akış miktarı (debi), kısma vidasının (A) döndürülmesiyle (3 bar basınçta) 5 ile 36 l/dak arasından ayarlanabilir bakın şekil [1] ve [2]. Akiş basıncı <0,5 bar olduğunda kısma vidası (A), debin artırılması amacıyla alınıp uzaklaştırılabilir, bakın şekil [3]. Bakım Kirilme durumunda çarpmalı plakasını bir kez çekin, bakın şekil [4].</p>	<p>RUS Расход устанавливается между 5 и 36 л/мин (при давлении 3 бар) вращением дросселирующего винта (A), смотря рис. [1] и [2]. Для увеличения расхода при давлении воды <0,5 бар дросселирующий винт (A) может быть удален, см. рис. [3]. Техническое обслуживание При загрязнении неоднократно вытягивать отражательную пластинку, см. рис. [4].</p>
<p>SK Prietok je nastaviteľný medzi 5 a 36 l/min (pri hydr. tlaku 3 bar) otáčaním redukčnej skrutky (A), pozri obr. [1] a [2]. Pri hydraulickom tlaku <0,5 bar môže byť za účelom zvýšenia prietoku odstránená redukčná skrutka (A), pozri obr. [3]. Údržba Pri znečistení viackrát potiahnuť ochranný štit, pozri obr. [4].</p>		

Pure Freude
an Wasser



D
+49 571 39 89 333
service.de@grohe.com

A
+43 1 6 80 60
info-at@grohe.com

AUS
1800 080 055
customer.care@reece.com.au

B
+32 (0)2 899 3077
https://www.grohe.be/nl_be/onze-service/contact.html

BG
+359 2 971 99 59
info-bg@grohe.com

BR
0800 770 1222
falecom@lixilamericas.com

CAU
+99 412 497 09 74
info-az@grohe.com

CDN
+1 888 6447643
info@grohe.ca

CH
+41 44 877 73 00
info@grohe.ch

CN
+86 4008811698
info.cn@grohe.com

CZ
+420 277 004 193
info-cz@grohe.com

DK
+45 44 65 68 00
grohe@grohe.dk

E
+34 93 / 3 36 88 50
grohe@grohe.es

EST LT LV
+372 661 6354
grohe@grohe.ee

F
+33 1 49 97 29 00
sav-fr@grohe.com

FIN
+358 (09)42451390
grohe@grohe.fi

GB
+44 208 283 2840
info-uk@grohe.com

GR
+302102712908
service-gr@grohe.com

H
+36 (06)1 238-8045
info-hu@grohe.com

HK
+852 2969 7067
info@grohe.hk

I
+39 2 959401
info-it@grohe.com

IND
18001024475
customercare.in@grohe.com

IS
+354 515 400
grohe@byko.is

J
+81-3-6748-1180
info_grohe@blisspajapan.jp

KZ
+7 775 007 05 27
service-kz@grohe.com

MAL
1800 80 6570
customerservice.my@lixil.com

MX
01 800 839 1200
info@lixilamericas.com

N
+47 22 07 20 70
grohe@grohe.no

NL
+31(0) 88-0030700
https://www.grohe.nl/nl_nl/onze-service/contact.html

NZ
+64 09 573 0490
sales@robertson.co.nz

P
+351 234529620
comercial-pt@grohe.com

PL
+48 (22) 5432640
biuro@grohe.com

RI
0800-1-047-643
customercare-indonesia@lixil.com

RO
+40 021 212 50 50
info-ro@grohe.com

ROK
+82 2 1588 5903
info-singapore@grohe.com

RP
+63 2 89288000
service_center@wilcon.com.ph

RUS
8 800 200 00 49
service-ru@grohe.com

S
+46 771 14 13 14
grohe@grohe.se

SGP RC
+65 6311 3611
grohe@connectcentre.sg

SK
+421 948 119 343
info-sk@grohe.com

T
+6629014455
grohe-thailand@lixil.com

TR AZ TM TJ
+90 216 441 23 70
service.turkey@grohe.com

UA
+380 (44) 5375273
info-ua@grohe.com

USA
+1 800 4447643
Grohetechcare@lixil.com

VN
(+84) 1800 6624
cshk@lixil.com

AL BiH HR KS
ME MK SLO SRB
+385 1 2911470
adria-hr@grohe.com

CY MT IL
+357 22465200
service.cyprus@grohe.com

UAE KWT BHR
OM PK
+971 4 421 4556
service.UAE@grohe.com

KSA LBN JOR
IRQ QAT
+961 76868616
service.lebanon@grohe.com

EGY SUD LIBY
+202 26147988
service.egypt@grohe.com

MA DZ TN NGR
BJ GH CI SN
+202 26147988
service.morocco@grohe.com

Far East Area Sales Office:
+65 6311 3600
info@grohe.com.sg

Latin America:
+52 818 3050626
info@lixilamericas.com